



注意事项

1、气体流量控制要适当，通常焊接速度为150-200mm/min，气体流量约7-12L/min；2、气体流量控制要适当，通常焊接速度为150-200mm/min，气体流量约12-15L/min。

