热强钢用气保焊丝

相当于 特性与用途

常温/230 690±15℃

适用焊接位置

焊接参数建议: EP(DC+)

C+)

线径(m

0.8 1.0 1.2

焊接电流范

电流范围(A) 40-150 80-240 120-300